

АКТ
по результатам плановой проверки объекта (территории)

«17» июня 2022 года

г. Екатеринбург

В соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.05.2022 № 1193/46/36

Комиссией в составе:

- председатель: Соколовская Ирина Ренадовна, начальник управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- Власова Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
 - Шульц Инна Адольфовна, ведущий специалист управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - Ларионова Ирина Геннадьевна, заведующий МБДОУ – детский сад №201;
 - Мырмина Елена Валерьевна, ответственный по антитеррористической безопасности, завхоз;
 - Кучева Светлана Павловна, капитан полиции, старший инспектор отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
 - Васильева Ольга Викторовна, старший лейтенант полиции, инспектор отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 201

(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 28

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания 1967 г. Общая площадь объекта (территории) составляет 5757 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 489,58 метров. Объект (территория) представляет собой двухэтажное нежилое кирпичное здание, фундамент и перекрытия из железобетонных блоков и плит, отдельно стоящее здание – прачечная, нежилое кирпичное здание общей площадью 61,9 квадратных метров.

Помещения: на первом этаже расположены две группы с раздевальными, игровыми и спальнями с туалетными и буфетными; пищеблок, медицинский блок, технические помещения (электрощитовая, прачечная, гладильная), туалет для сотрудников, кабинет заведующего, методический кабинет, кладовые, физкультурно-музыкальный зал, костюмерная. На втором этаже – 4 группы с раздевальными, игровыми и спальнями, туалетными, буфетными.

Сколько входов – выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются:

В здание имеются 5 входов: 4 входа в основное здание, отдельный вход в пищеблок (для доставки продуктов питания), 2 входа в прачечную (отдельно стоящее здание).

В здании имеется 8 выходов.

1 этаж: 5 выходов, из них 2 центральных выхода (расположены с южной стороны, двойные двери (внешние – металлические двери, оборудованные одним врезным замком, закрываются на ключ, внутренние – филенчатые со щеколдой) 2 выхода из групп (из группы №1 – с западной стороны, дверь металлическая, оборудованная одним врезным замком, закрывается на ключ; из группы №2 – с восточной стороны, дверь филенчатая со щеколдой). 1 выход – отдельный вход в пищеблок (для доставки продуктов) – с северной стороны, двойные двери (внешняя – металлическая оборудованная одним врезным замком, закрывается на ключ, внутренняя – филенчатая со щеколдой), 1 выход – из подвального помещения кухни с северной стороны (металлическая дверь, закрывается на щеколду).

2 этаж: 2 эвакуационных выхода со второго этажа выходят на наружные металлические лестницы (из группы №4, из группы №6 с северной стороны, все двери пластиковые, закрываются с внутренней стороны на ключ).

1 выход (прачечная) находится с западной стороны (двери двойные, внешние металлические двери, оборудованные одним врезным замком, внутренние – деревянные, оббитые железом).

1 выход (прачечная) находится с западной стороны (двери двойные, внешние металлические двери, с навесным замком, внутренние – металлические двери).

Имеется 1 выход на чердак. Люк металлический, противопожарный, оборудованный одним врезным замком.

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): металлический забор прутковый высотой 1,7 метра и протяженностью 489,58 метров по периметру.

- Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): въездные ворота – 1 шт. (с северной стороны, закрываются на навесной замок, ключи находятся на 1 этаже в кладовой, расположены со стороны ул. Черняховского).

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): 1 калитка из металлического прутка для посетителей (с северной стороны, закрывается на навесной замок, ключи находятся на 1 этаже в кладовой), расположены со стороны ул. Черняховского.

Наличие КПП: отсутствует.

- наличие пропускной системы: работники и родители воспитанников – визуально. Посетители объекта – по документу, удостоверяющему личность с записью в книге регистрации посетителей.

Наличие видеонаблюдения: в состав системы входит TSi-Pe24FP – IP - видеокамера уличная – 4 шт., камера с аналитикой, 2 мегапиксельная уличная цилиндрическая, ИК, TSi-Pe25VP (2.8-12) – видеокамера уличная – 8 шт.

- сколько всего видеокамер: 12 камер;

- сколько из них наружных: 12 камер;

- сколько из них внутренних: 0 камер.

- куда выходит система видеонаблюдения: система видеонаблюдения выведена на монитор, в комнату охраны.

- срок хранение информации, в сутках: 22 дня

Освещение по периметру территории: достаточно. Внутри здания дежурное, наружное освещение 8 светильников (3 – в автоматическом режиме, 5 в дежурном) по периметру кровли здания – исправное, не достаточно.

Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует.

Наличие пожарной сигнализации: имеется автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая круглосуточный противопожарный мониторинг, при срабатывании ПС производится голосовое оповещение, дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт централизованного наблюдения пожарной части. (обслуживается ООО «ПолиКом-А», договор №10/01/22-2012 от 10.01.2022 г. на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и ООО «Актай-Мониторинг», договор №533-22-ТМО от 10.01.2022 г.). Дымовые датчики установлены во всех помещениях ДОУ, объектовая станция «Стрелец-мониторинг», установлена на первом этаже.

Система контроля доступа: отсутствуют.

Наличие металлодетектора, ручной – 1 шт.

Исправность - да.

На момент проверки подключен – да.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация: отсутствует.

Тревожная сигнализация: тревожная сигнализация с выводом на ПДО №8 УВО по г.Екатеринбургу.

Перечень установленного оборудования: Юпитер 2463, Астра 321-Т. Астра-РИ-М РПДК, Астра- РИ-М РР, РБП Юпитер-9132, АКБ 7.0 А/ч.

Дата введения ТСО в эксплуатацию: декабрь 2019 г.

Как произведен монтаж шлейфов сигнализации (скрытно, кабель-канале, открытым способом): провода проложены в кабель-канале.

Демонтаж и капитальный ремонт: не требуется.

Обслуживающая организация: ООО ЧОП «Застава».

- сколько стационарных КТС – 1 шт, расположена на стене возле пищеблока._

- наличие брелков: имеется,

- количество брелков: 1 брелок, находится в пункте охраны на первом этаже.

Физическая охрана:

- наименование организации: ООО ЧОО «Гранд Екб» (муниципальный контракт №201-УО от 15.04.2022 г.)

- сколько постов, где расположены: 1 пост, расположен на 1 этаже.

- часы охраны: круглосуточно.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже:да.

Имеется ли в помещение для охраны система видеонаблюдения: да

Имеется ли в помещение для охраны система ОС: нет

Имеется ли в помещение для охраны система КТС: нет, брелок

Потенциально-опасные участки на объекте: музыкальный зал

Критические элементы: эл.щитовая, ИТП

Категория: присвоена: 3 (три)

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 25.02.2019 г.

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 17.12.2019 г.

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устранившие недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект системами экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
 2. Оборудовать объект (территорию) системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Перенести (продублировать) систему видеонаблюдения в помещение охраны.
 3. Оборудовать объект охранной сигнализацией (окна 1-го этажа, двери запасных (эвакуационных) выходов и в подвальные помещения с выводом в помещения охраны).
- Ранее выявленные и не устранившие недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

– Устраниенные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Обеспечена охрана объекта сотрудниками честных охранных организаций или сотрудниками подразделений имеющих право на создание ведомственной охраны с открытым пунктом №7 в лицензии.
2. Оборудовано помещение охраны на первом этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения.
3. Оборужован объект передачей тревожного сообщения в подразделение ФСВНГ (внедомственную охрану).

4. Оснащен объект ручным металлоискателем.

— Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:

— Рекомендации:

1. Отрегулировать (добавить) систему внутреннего (внешнего) видеонаблюдения.
2. Увеличить срок хранения информации видеонаблюдения более 30 дней.
3. Оборудовать систему контроля и управлением доступом (videодомофонами и электромагнитными замками) входные группы в здание, калитка, въездные ворота.
4. Установить навесные замки на двери в подвал.
5. Установить сетки на окна в подвал.
6. Оборудовать наружное охранное освещение на территории ДОУ.

Предложёния членов комиссии по устраниению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.

Председатель Комиссии:


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:



(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


М.А. Муза
(расшифровка подписи)


(подпись)


Д.В. Васильева
(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)